

TILTWATCH® XTR

Bestandteile des Tiltwatch XTR-Konzeptes:

1. Tiltwatch XTR-Indikator
2. Großaufkleber DIN A5 mit Ausstanzung, dreisprachig deutsch, englisch, französisch
3. Lieferscheinaufkleber 75 x 25 mm

1. Halten Sie den Tiltwatch XTR Kippindikator senkrecht !
Entfernen Sie zur Aktivierung die Schutzfolie auf der Rückseite (senkrecht haltend !!!!!)

Kleben Sie den Tiltwatch XTR Indikator senkrecht haltend, gemäß nebenstehender Zeichnung auf die Seitenwand auf


-in der Regel 1 Tiltwatch XTR auf die schmale kippgefährdete Seite des Packstückes -

Ist das Packstück auf 2 Achsen kippgefährdet, benutzen Sie bitte 2 Tiltwatch XTR, wie auf der Abbildung dargestellt.

Kleben Sie den Großaufkleber mit dem roten Pfeil nach oben zeigend passgenau über den TiltWatch XTR.



2. Kleben Sie den Lieferscheinaufkleber auf Ihren Ausgangs-Lieferschein.



3. Vermerken Sie die Seriennummer des TiltWatch XTR-Indikators auf den Frachtpapieren oder scannen sie den Strichcode.



Bitte beachten Sie:

Bei Holzkisten tackern Sie den Warnaufkleber zur sicheren Fixierung aufgrund von eventueller Restfeuchtigkeit im Holz zusätzlich fest !